

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ KOMUNALNY
REFERAT INŻYNIERII
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kołobrzeg
ul. Gierczak

kanalizacja
deszczowa



Portka sp. z o.o
VI Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg
Tel: 0-94 354 76 89, Fax: 0-94 351 00 95

Σ Ø

Nazwa projektu:

Numer projektu:

Odpowiedzialny:

Data:
19.06.2015


Nr	Od wjazdu	Do wjazdu	Data	Ulica	Nr taśmy	Materiał	m	(m)
1	D2	D1	19.06.2015	Gierczak	DVD-1	Beton	40,68	40,68
2	D1	D2	07.07.2015	Gierczak	DVD-1	Beton	9,19	9,19
3	D2	D3	07.07.2015	Gierczak	DVD-1	Kamionka-regulamy ukl.	13,92	13,92
4	D3	D4	07.07.2015	Gierczak	DVD-1	Kamionka-regulamy ukl.	40,34	40,34
5	D4	D5	07.07.2015	Gierczak	DVD-1	Kamionka-regulamy ukl.	4,53	4,53
6	D5	D4	07.07.2015	Gierczak	DVD-1	Kamionka-regulamy ukl.	3,39	3,39

Profil: 300 MM = 112,1 m (112,1 m)

Nr	Od wjazdu	Do wjazdu	Data	Ulica	Nr taśmy	Materiał	m	(m)
7	D5	D6	07.07.2015	Gierczak	DVD-1	Beton	22,82	22,82
8	D6	D5	07.07.2015	Gierczak	DVD-1	Beton	46	46

Profil: 400 MM = 68,8 m (68,8 m)

wszystkie sekcje = 180,9 m (180,9 m)






Protokół z inspekcji

Data: 19.06.2015	Numer pracy:	Pogoda:	Operator: Perun Jarosław	numer sekcji: 1	Nazwa sekcji:
Obecny:	Wózek: L 150/2P	Kamera: KS 150 ZP	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Gierczak	Mapa nr 1:	Właz: D2
Miasto: Kołobrzeg	Mapa nr 2:	Właz: D1
Sytuacja: skrzyżowanie	Numer video: DVD-1	długość sekcji: 40,68 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Rura	Materiał: Beton	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	
Uwagi:		

1:300 pozycja obserwacja




Kołobrzeg, Gierczak, Beton, Długość: , 300 mm, długość sekcji: 40,68 m

D2

Średni spadek: 2,86%

D1





Portka sp.z o.o
VI Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg
Tel: 0-94 354 76 89, Fax: 0-94 351 00 95

Protokół z inspekcji

Data: 07.07.2015	Numer pracy:	Pogoda:	Operator: Perun Jarosław	numer sekcji: 2	Nazwa sekcji:
Obecny:	Wózek: L 150/2P	Kamera: KS 150 ZP	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Gierczak	Mapa nr 1:	Właz: D1
Miasto: Kołobrzeg	Mapa nr 2:	Właz: D2
Sytuacja: skrzyżowanie	Numer video: DVD-1	długość sekcji: 9,19 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Rura	Materiał: Beton	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	

Uwagi:

1:75 pozycja obserwacja



0,00

Właz/węzeł

1,00

Początek inspekcji

8,47

Kanał uszkodzony, z 09 do 03

9,19


Rezygnacja z inspekcji, kanał uszkodzony

Kolobrzeg, Gierczak, Beton, Długość: , 300 mm, długość sekcji: 9,19 m

D1

D2

średni spadek: -1,18%





Portka sp. z o.o.
VI Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg
Tel: 0-94 354 76 89, Fax: 0-94 351 00 95

Protokół z inspekcji


Data: 07.07.2015	Numer pracy:	Pogoda:	Operator: Perun Jarosław	numer sekcji: 3	Nazwa sekcji:
Obecny:	Wózek: L 150/2P	Kamera: KS 150 ZP	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Gierczak	Mapa nr 1:	Właz: D2
Miasto: Kołobrzeg	Mapa nr 2:	Właz: D3
Sytuacja: skrzyżowanie	Numer video: DVD-1	długość sekcji: 13,92 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Rura	Materiał: Kamionka-regularny ukł.	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	

Uwagi:

1:125 pozycja


obserwacja



Kołobrzeg, Gierczak, Kamionka-regularny ukt., Długość: , 300 mm, długość sekcji: 13,92 m

D2

średni spadek: -0,93%



D3




Protokół z inspekcji

Data: 07.07.2015	Numer pracy:	Pogoda:	Operator: Perun Jarosław	numer sekcji: 4	Nazwa sekcji:
Obecny:	Wózek: L 150/2P	Kamera: KS 150 ZP	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Gierczak	Mapa nr 1:	Właz: D3
Miasto: Kołobrzeg	Mapa nr 2:	Właz: D4
Sytuacja: skrzyżowanie	Numer video: DVD-1	długość sekcji: 40,34 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Rura	Materiał: Kamionka-regularny ukt.	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	

Uwagi:

1:300 pozycja obserwacja




Właz/węzeł
Początek inspekcji
Kanał uszkodzony, z 09 do 03
Pęknięcie wzdłużne, o 12
obca rura
odgałęzienie, o 10
odgałęzienie, o 12
Pęknięcie wzdłużne, o 12
odgałęzienie, o 10
odgałęzienie, o 10
odgałęzienie, o 02
odgałęzienie, o 10
Kanał uszkodzony, z 09 do 03
Właz/węzeł



Kolobrzeg, Gierczak, Kamionka-regularny ukt., Długość: , 300 mm, długość sekcji: 40,34 m

D3

średni spadek: -0,68%





Portka sp.z o.o
VI Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg
Tel: 0-94 354 76 89, Fax: 0-94 351 00 95


Protokół z inspekcji

Data: 07.07.2015	Numer pracy:	Pogoda:	Operator: Perun Jarosław	numer sekcji: 5	Nazwa sekcji:
Obecny:	Wózek: L 150/2P	Kamera: KS 150 ZP	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Gierczak	Mapa nr 1:	Właz: D4
Miasto: Kołobrzeg	Mapa nr 2:	Właz: D5
Sytuacja: skrzyżowanie	Numer video: DVD-1	długość sekcji: 4,53 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Rura	Materiał: Kamionka-regularny ukl.	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	

Uwagi:

1:50 pozycja obserwacja




4,14 m // 00:00:00

Kołobrzeg, Gierczak, Kamionka-regularny ukt., Długość: , 300 mm, długość sekcji: 4,53 m

D4

średni spadek: -0.88%

[m]



D5



Portka sp. z o.o
VI Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg
Tel: 0-94 354 76 89, Fax: 0-94 351 00 95


Protokół z inspekcji

Data: 07.07.2015	Numer pracy:	Pogoda:	Operator: Perun Jarosław	numer sekcji: 6	Nazwa sekcji:
Obecny:	Wózek: L 150/2P	Kamera: KS 150 ZP	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Gierczak	Mapa nr 1:	Właz: D5
Miasto: Kołobrzeg	Mapa nr 2:	Właz: D4
Sytuacja: skrzyżowanie	Numer video: DVD-1	długość sekcji: 3,39 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 300 mm	
Typ sekcji: Rura	Materiał: Kamionka-regularny ukl.	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	

Uwagi:

1:25 pozycja obserwacja




3,38 m // 00:00:00

Kołobrzeg, Gierczak, Kamionka-regularny ukl., Długość: , 300 mm, długość sekcji: 3,39 m

D5

D4

średni spadek: 1,90%





Protokół z inspekcji



Data: 07.07.2015	Numer pracy:	Pogoda:	Operator: Perun Jarosław	numer sekcji: 7	Nazwa sekcji:
Obecny:	Wózek: L 150/2P	Kamera: KS 150 ZP	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:

Ulica: Gierczak	Mapa nr 1:	Właz: D5
Miasto: Kołobrzeg	Mapa nr 2:	Właz: D6
Sytuacja: skrzyżowanie	Numer video: DVD-1	długość sekcji: 22,82 m
Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 400 mm	
Typ sekcji: Rura	Materiał: Beton	Długość:
Obszar:	Ochrona:	
	Zarezerwowane:	

Uwagi:

1:175 pozycja

obserwacja




17,69 m // 00:00:00

Kolobrzeg, Gierczak, Beton, Długość: , 400 mm, długość sekcji: 22,82 m

D5

D6

średni spadek: -1,82%





Protokół z inspekcji

Data: 07.07.2015	Numer pracy:	Pogoda:	Operator: Perun Jarosław	numer sekcji: 8	Nazwa sekcji:
Obecny:	Wózek: L 150/2P	Kamera: KS 150 ZP	Nastawiać:	Wyczyszczone: Tak	Poziom:


Ulica: Gierczak	Mapa nr 1:	Właz: D6
Miasto: Kołobrzeg	Mapa nr 2:	Właz: D5
Sytuacja: skrzyżowanie	Numer video: DVD-1	długość sekcji: 46 m

Przyczyna inspekcji: inspekcja kontrolna	Profil: 400 mm
Typ sekcji: Rura	Materiał: Beton Długość:
Obszar:	Ochrona:
	Zarezerwowane:

Uwagi:

1:350 pozycja obserwacja

D6	0,00	Właz/węzeł
	1,00	Początek inspekcji
	3,87	odgałęzienie, o 02
	8,57	odgałęzienie, o 02
	13,50	odgałęzienie, o 02
	14,60	odgałęzienie, o 11
	17,90	odgałęzienie, o 12
	20,70	odgałęzienie, o 10
	21,67	odgałęzienie, o 02
	26,56	odgałęzienie, o 02
	29,49	zamknięte odgałęzienie, o 10
	31,04	Wylom wzdłużny, o 12
	35,50	odgałęzienie, o 02
	36,59	odgałęzienie, o 10
	44,50	zamknięte odgałęzienie, o 02
	45,11	odgałęzienie, o 04
	46,00	Rezygnacja z inspekcji , kanał uszkodzony



46 m // 00:00:00

Kołobrzeg, Gierczak, Beton, Długość: , 400 mm, długość sekcji: 46 m

D6

D5

średni spadek: 0,87%

