
Ostrobramska
Histn.1 do wymiany
Histn.2 do wymiany
Sistn.
W1 istn.zasuwa
W2 istn.zasuwa
R.O. Ø225x20,5; L=8,0m
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
Hp3
S1 7,00 4,84
7,10 4,95 S2
Ø125x11,4
Ø0,20
-24,0
-35,00
-55,00
-19,00
-25,00
-18,50
-15,00
-20,50
-29,00
i=0,18%
i=0,46%
3,5
4,5
5,68
6,67
6,71
4,97
4,98
4,99
5,10
5,03
5,88
5,70
5,73
5,57
5,46
5,41
5,37
5,33
5,29
5,25
5,21
5,17
5,13
5,09
5,05
5,01
4,97
4,93
4,89
4,85
4,81
4,77
4,73
4,69
4,65
4,61
4,57
4,53
4,49
4,45
4,41
4,37
4,33
4,29
4,25
4,21
4,17
4,13
4,09
4,05
4,01
3,97
3,93
3,89
3,85
3,81
3,77
3,73
3,69
3,65
3,61
3,57
3,53
3,49
3,45
3,41
3,37
3,33
3,29
3,25
3,21
3,17
3,13
3,09
3,05
3,01
2,97
2,93
2,89
2,85
2,81
2,77
2,73
2,69
2,65
2,61
2,57
2,53
2,49
2,45
2,41
2,37
2,33
2,29
2,25
2,21
2,17
2,13
2,09
2,05
2,01
1,97
1,93
1,89
1,85
1,81
1,77
1,73
1,69
1,65
1,61
1,57
1,53
1,49
1,45
1,41
1,37
1,33
1,29
1,25
1,21
1,17
1,13
1,09
1,05
1,01
0,97
0,93
0,89
0,85
0,81
0,77
0,73
0,69
0,65
0,61
0,57
0,53
0,49
0,45
0,41
0,37
0,33
0,29
0,25
0,21
0,17
0,13
0,09
0,05
0,01
-0,03
-0,07
-0,11
-0,15
-0,19
-0,23
-0,27
-0,31
-0,35
-0,39
-0,43
-0,47
-0,51
-0,55
-0,59
-0,63
-0,67
-0,71
-0,75
-0,79
-0,83
-0,87
-0,91
-0,95
-0,99
-1,03
-1,07
-1,11
-1,15
-1,19
-1,23
-1,27
-1,31
-1,35
-1,39
-1,43
-1,47
-1,51
-1,55
-1,59