



*wszystkie istniejące elementy stalowe wiaty należy oczyścić z rdzy, wyrównać powierzchnie poprzez szlifowanie, pomalować dwukrotnie farbą podkładową i wierzchniego krycia.
Kolor wg. kolorystyki elewacji.

*wnęki okienne i drzwiowe należy docieplić styropianem min. 2cm w zależności od sposobu osadzenia istniejącej stolarki
*ZAKRES PRAC REMONTOWYCH OZNACZONY JEST **KOLOREM CZERWONYM**

<div><div><div><div>K</div><div>U</div><div>B</div></div><div><div>A</div><div>A</div><div>A</div></div><div><div>R</div><div>U</div><div>T</div></div></div><div>KUBATURA grupa projektowa</div><div><div>/094/ 716-24-57</div><div>508-272-182</div></div><div><div>pracownia:</div><div>75-257 Koszalin ul.Bosmanska 13d/33</div></div></div>	
inwestycja	
Docieplenie i kolorystyka elewacji ora remont budynku przedszkola, dz. nr 93 obręb 5 Kołobrzeg ul.Bociania 4a	
branża	
ARCHITEKTURA	
inwestor	
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	
rysunek	
detal remontu przekrycia wiaty wejściowej	
autor	
mgr inż.arch. Wojciech Tomczak upr. nr 24/ZPOIA/ 2006 rej.14/OKK/UpB/2006, ZP-0515	
opracował	
mgr inż.arch. Katarzyna Blejch	
faza opracowania	skala
PROJEKT	1:25
data	RYSUNEK
listopad 2008	A-18